

비산 석면 분석 결과서



주식회사 경인석면안전

주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호
 전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907

발급번호 : KSA-14052201

사대상 명칭 및 주소 : 인천시 서구 가정동 산 26-1

료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 9 개

료 채취자 : 임성진

료 채취일자 : 2014.05.21.

형일자 : 2014.05.22.

석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치		측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2014.05.21	B1	부지경계선	240분	10l/min	0.00251/cc	미만
2014.05.21	B2	부지경계선	240분	10l/min	0.00301/cc	미만
2014.05.21	B3	부지경계선	240분	10l/min	0.00181/cc	미만
2014.05.21	B4	부지경계선	240분	10l/min	0.00221/cc	미만
2014.05.21	B5	위생설비입구	40분	10l/min	0.00281/cc	미만
2014.05.21	B6	음압기	40분	10l/min	0.00331/cc	미만
2014.05.21	B7	폐기물반출구	40분	10l/min	0.00251/cc	미만
2014.05.21	B8	폐기물보관지점	40분	10l/min	0.00071/cc	미만
2014.05.21	B9	폐기물보관지점	40분	10l/min	0.00121/cc	미만

자

성명 : 신 주 양 *Shin*

분석결과서 발행일 : 2014.05.22.

