비산 석면 분석 결과서

주식회사 경인석면안전
주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 창신프라자 601호
전화번호 : 032-565-8600 팩스: 032-565-0907

발급번호 : KSA-14052201

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천시 서구 가정동 산 26-1
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 2 개
3. 시료 채취자 : 임성진
4. 시료채취일자 : 2014.05.22.
6. 시험일자 : 2014.05.23.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시 험 결 과 -

측정일자	측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2014.05.22	C1	부지경계선	240분	10ℓ/min	0.0010f/cc	미만
2014.05.22	C2	부지경계선	240분	10ℓ/min	0.0007f/cc	미만