

별첨 1.

비산 석면 분석 결과서

	주식회사 경인석면안전		발급번호 : KSA-14052101
	주소 : 인천 서구 당하동 1028-7번지 청신프리자 601호 전화번호 : 032-565-8600 팩스 : 032-565-0907		

1. 조사대상 명칭 및 주소 : 인천시 서구 가정동 산 26-1
2. 시료명 및 시료수 : 공기 중 시료, 9 개
3. 시료 채취자 : 임성진
4. 시료채취일자 : 2014.05.20.
6. 시험일자 : 2014.05.21.
8. 분석방법 : 위상차현미경법

- 시험 결과 -

측정일자	측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
2014.05.20	A1 부지경계선	240분	10l/min	0.00181/cc	미만
2014.05.20	A2 부지경계선	240분	10l/min	0.00381/cc	미만
2014.05.20	A3 부지경계선	240분	10l/min	0.00331/cc	미만
2014.05.20	A4 부지경계선	240분	10l/min	0.00261/cc	미만
2014.05.20	A5 위생설비입구	40분	10l/min	0.00401/cc	미만
2014.05.20	A6 음압기	40분	10l/min	0.00201/cc	미만
2014.05.20	A7 폐기물반출구	40분	10l/min	0.00301/cc	미만
2014.05.20	A8 폐기물보관지점	40분	10l/min	0.00251/cc	미만
2014.05.20	A9 폐기물보관지점	40분	10l/min	0.00281/cc	미만

분석자	성명 : 신 주 양 <i>Shin Ju Yang</i>
-----	--------------------------------

분석결과서 발행일 : 2014.05.21.

