

[별첨] 1. 측정결과  
부지경계선

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	240	10.19	0.0016	미만
#2	240	10.18	0.0021	미만
#3	240	10.24	0.0019	미만
#4	240	10.22	0.0017	미만

음압기

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.20	0.0031	미만


위생설비

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.14	0.0033	미만



[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 염곡로 80



현장명(공사명, 작업명)	측적	도면명
M1건물 철거공사 석면해체제거공사	No Scale	석면농도 측정위치도



[별첨] 1. 측정결과

부지경계선(우천으로 미측정)

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	-	-	-	-
#2	-	-	-	-
#3	-	-	-	-
#4	-	-	-	-

음압기

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.17	0.0029	미만
#2	40	10.22	0.0031	미만


위생설비

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm <sup>3</sup> )	초과 여부
#1	40	10.31	0.0024	미만
#2	40	10.24	0.0037	미만



[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 염곡로 80



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
M1 철거공사 석면해체제거공사	No Scale	석면농도 측정위치도

