

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
#1	240	10.17	0.0028	미만
#2	240	10.22	0.0027	미만
#3	240	10.23	0.0027	미만
#4	240	10.27	0.0021	미만

위생설비


측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
#1	40	10.19	0.0036	미만

작업장 외부(실외)

측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm ³)	초과 여부
#1	120	10.22	0.0025	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 염곡로 80



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
M1건을 철거공사 석면해체제거공사	No Scale	석면농도 측정위치도