

[별첨] 1. 측정결과

부지경계선

측정 위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과 여부
#1	240	10.17	0.0035	미만
#2	240	10.22	0.0033	미만
#3	240	10.21	0.0028	미만
#4	240	10.19	0.0026	미만

위생설비


측정 위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과 여부
#1	40	10.23	0.0037	미만

작업장 외부(실외)

측정 위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(개/ cm^3)	초과 여부
#1	120	10.20	0.0025	미만

[별첨] 2. 측정 위치도(측정 장소)

인천광역시 서구 염곡로 80



현장명(공사명, 작업명)	축적	도면명
M1건물 철거공사 석면해체제거공사	No Scale	석면농도 측정위치도