








측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 07일	2-033	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	11월 07일	2-034	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	11월 07일	2-035	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	11월 07일	2-036	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	11월 07일	2-037	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 07일	2-038	작업장주변	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					








비고

※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.  
 ※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.

측정 지점 위치(도식도)




< 인천시 서구 당하동 519-4 석면지도 >

측정결과 측정일시		시료번호	측정지점	측정결과 (f/cc)	검출석면	
일자	11월 08일	2-039	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	11월 08일	2-040	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일시	11월 08일	2-041	부지경계선	0.002	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	11월 08일	2-042	부지경계선	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/240					
일자	11월 08일	2-043	위생설비입구	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					
일자	11월 08일	2-044	작업장주변	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/120					
일자	11월 08일	2-045	음압기	0.001	노출기준미만	
ℓ/min	10.0/40					

비고

※ 작업장주변(실내)은 사용자가 없으므로 채취하지 않았습니다.  
 ※ 폐기물은 당일 반출하지 않아 채취하지 않았습니다.

### 측정 지점 위치(도식도)



6일차

● 펌프위치

< 인천시 서구 당하동 519-4 석면지도 >