

2022년 제6회 건축위원회 심의 주요결과

[7호 안건: 가좌동 379-11, 화재안전성능 보강에 관한 사항]

운영기관	인천광역시서구청		심의일자		2022. 6. 29.	
건축종별	[] 신축, [] 증축, [] 대수선, [○] 기타					
건 축 주	성명(법인명) 큰샘별어린이집					
대지현황	대지위치 인천광역시 서구 가좌동					
	지 번	379-11	관련지번			
	대지면적	246.9㎡	용도지역(지구, 구역) 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역			
건축물현황	건축면적	143.92㎡	건폐율	-%	총 수	지상3층
	주 용 도	노유자시설	구 조	철근콘크리트구조	건 축 물 동 수	1동
	최고높이	-m	용적률	-%	연면적 합 계	369.94㎡
심의내용	구 분		주요 심의결과			
	(건 축)분야		○ 의견없음			
	(디 자 인)분야		○ 의견없음			
	(기 타)분야		○ 공사 시 인천 지역 사업자로 선정 권고			
심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [] 재검토 의결 [] 부결					
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단, 「건축위원회 심의기준」 2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)					

